



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0151-43	FECHA:	15/07/2024



foto 1. Modulo 1: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2. Modulo 1: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 3. Modulo 1: Sustitución de capote calibre 26 para lamina troquelada




Foto 4. Modulo 1: Sustitucion de estufa rural (completa incluye chimenea y plancha de metal)



Foto 5. Modulo 1: Pintura de paredes interiores y exteriores



Foto 6. Modulo 1: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Anabela de Leon Montufar

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

