

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xoljib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0006-43	FECHA:	13/03/2024



Foto1: Sustitución de puerta de metal por deteriorio del pasar de los años.




Foto 2: Sutitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 por deteriorio de las inclemencias del clima.




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada para la seguridad del establecimiento, por la altura de la pared.




Foto 4: Ampliación de la cocina de (2.80mts x 5mtrs) a uns cocina de (6mtrs a 7mtrs).



Foto 5: Sustitución de plancha de metal de tres hornillas.



Foto:6: Reparación de piso de cemento liquido en la cocina del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--