




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE


POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xejoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0009-43	FECHA:	13/05/2024




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xejoj
ESTABLECIMIENTO:	14-04-0009-43	FECHA:	13/05/2024



Módulo 2: Sustitución de Lámina



Módulo 2: Aplicación de Pintura a puertas

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

