



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xejoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0009-43	FECHA:	31/05/2024




Módulo 1: Sustitución de lámina y sustitución de capote



Módulo 1: Sustitución de de estructura de soporte de madera por metal



Módulo 1: Puesta canales



Módulo 1: Reparación de cableado eléctrico



Módulo 1: Aplicación de pintura



Módulo 1: Sustitución de Chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

IPRA-FOR-1023
Versión 1

SITUACIÓN DE FICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xejoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0009-43	FECHA:	31/05/2024



Módulo 1: Sustitución de lámina y capote




Foto 2




Foto 3




Foto 4




Foto 6





Foto 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

