

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, JM, ALDEA TRAPICHITOS II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRAPICHITOS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0010-43	FECHA:	13 DE MARZO DE 2024



Foto 1: Antes del cambio de techo, cambio de madera.










Foto 2: Proceso de cambio de techo.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
