

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, JM, ALDEA TRAPICHITOS II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRAPICHITOS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0010-43	FECHA:	27 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Cambio de techado módulo No.1



Foto 2: Cambio de techado



Foto 3: Cambio de techado



Foto 4: Cambio de tendales a costaneras

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

