

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chojlomquej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0011-43	FECHA:	18 de Abril de 2024



Foto1: Modulo 1 Sustitución de focos, plafoneras, interruptores, tomacorrientes, sustitución de ductos eléctrico.



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de focos, plafoneras, interruptores, tomacorrientes, sustitución de ductos eléctrico.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 4: Modulo 1 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Modulo 2 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Modulo 1 Sustitución de chapas y colocación de balcon a una ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

