



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chojlomquiej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0011-43	FECHA:	23 de abril de 2024



Foto 1: Aplicación de pintura y aceite en muros exteriores



Foto 2: Sustitucion de techado



Foto 3: Instalación de chapa



Foto 4: Instalacion de balcon



Foto 5: instalacion de timbre electrico



Foto 6: susticion de cableado electrico


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPI

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público