



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chojlomquej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0011-43	FECHA:	30 de mayo de 2024




Foto 1: Instalacion de timbre , instalacion de caja y cambio de cableaso , plafonera y focos de ahorradores



Foto 2: cambio de techo



Foto 3: cambio de chapa de la puerta



Foto 4: Aplicación de pintura en muros exteriores y interiores



Foto 5: Instalacion de muros interiores





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

