


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chutzabalkiki
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0012-43	FECHA:	29/05/2024



Modulo 1: Foto 1 Sustitución de puerta



Modulo 2: Foto 2 Fabricación e instalación de blcn de hierro en ventuana



Modulo 3. Foto 3 Sustitucion inodoro



Modulo 3: Foto 4 Sustitucion de deposito de agua



Muro Perimetral: Foto 5 repello en muro



Patio. Foto 6 Reparacion de planta de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

