



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chutzabalkiki
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0012-43	FECHA:	23/07/2024



Modulo 1: Foto 1 Sustitución de puerta



Modulo 2: Foto 2 Fabricación e instalación de balcón de hierro en ventuana



Modulo 3: Foto 3 Sustitución inodoro



Modulo 3: Foto 4 Sustitución de desposito de agua







Muro Perimetral: Foto 5 repello en muro



Patio: Foto 6 Reparación de planta de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUTZABALKIKI CONCEJO EDUCATIVO ZACUALPA, QUICHÉ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUTZABALKIKI DIRECCIÓN ZACUALPA, QUICHÉ
---	--	---	--



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chutzaqbalkiki
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0012-43	FECHA:	23/07/2024



Modulo 1: foto 7 Sustitucion de vidrio



Pintura general. Foto 8 pintura en muro exterior e interiores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

