



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1.  
Versión


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chutzaqbalkiki
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0012-43	FECHA:	13/08/2024



Modulo 1: Foto 1 Sustitución de puerta




Modulo 2: Foto 2 Fabricación e instalación de balcón de hierro en ventanera



Modulo 3: Foto 3 Sustitución inodoro



Modulo 3: Foto 4 Sustitución de depósito de agua



Muro Perimetral: Foto 5 repello en muro



Patio: Foto 6 Reparación de planta de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del C.E.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chutzaqbalkiki
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0012-43	FECHA:	13/08/2024




Modulo 1: foto 7 Sustitucion de vidrio



Pintura general. Foto 8 pintura en muro exterior e interiores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Comité de Calidad



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

