



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Turbalá II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0015-43	FECHA:	13/03/2024



Foto1: Sustitución de chapas por deterioro.




Foto 2: Sustitución de cableado eléctrico del MODULO 1.



Foto 3: Pintura en exteriores e interiores del MODULO 1



Foto 4: Sustitución de puertas en el MODULO 2 por deterioro.




Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto:6: Sustitución de cableado eléctrico del MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

