



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea Turbala II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Turbala II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0015-43	FECHA:	22/04/2024



Foto1: cambio de techado



Foto 2: sustitucion de plancha



Foto 3: cambio de pintura de las aulas



Foto 4: cambia de puertas



Foto 5: cambio de costanera





Foto 6: cambio de chapas de la puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

