

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xemosché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0017-43	FECHA:	14/06/2024




Foto1: Modulo 1 sustitución de lámina




Foto 2: mantenimiento de porton con chapa incluida



Foto 3: Modulos 1 mantenimiento de puertas



Foto 4: Modulos 1 Sustitución de vidrios





Foto 5: Modulo 1 Mantenimiento de soporte de techo



Foto 6: Modulo 1 Mantenimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

