



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Potrero Viejo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0018-43	FECHA:	3/06/2024



Foto1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Instalación de canales de PVC



Foto 3: Sustitución de inodoros, sustitución de accesorios de inodoros



Foto 4: Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura) puertas




Foto 5: Mantenimiento a estructura (pintura) costanera



Foto 6: Sustitución de vidrios y instalación balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para completar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

