

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Potrero Viejo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0018-43	FECHA:	18/06/2023



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Sustitución de vidrios e instalación balcones de metal.



Foto 2: Instalación de canales de metal y mantenimiento de estructura (pintura) de costanera.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura) puertas de las aulas e instalación de accesorios electricos.



Foto 4: Sustitución de inodoros, sustitucion de accesorios de inodoros.



Foto 5: Sustitución de Lamina, por lamina troquelada Aluzinc calibre 26, Instalación de una costanera del baño 6x 2 pgs y Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura y repación de las puerta)





Foto 6: Instlacion de lavamonos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres y Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

