



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA EL RINCÓN
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-04-0029-43	FECHA	05/06/2024



Foto 1: Instalación de canales de metal y colocación de bajadas de agua pluvial detrás de la escuela. Y elementos de fijación. Módulos 1 y 2.



Foto 2: Sustitución canales de metal y colocación de bajadas de agua pluvial delante de la escuela. Y elementos de fijación. Módulos 1 y 2.



Foto 3: Instalación de vidrios. Módulo 2.



Foto 4: Sustitución de inodoros y tuberías de desagüe. Módulo 3.



Foto 5: Instalación de estructura metálica para cisterna. Modulo 3.



Foto 6: Instalación de pila (INSITU). Módulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CRF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--