



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

ITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XIMBALEK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0030-43	FECHA:	12/06/2024



Modulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 24



Modulo1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Modulo1: Sustitución de canal de pvc



Modulo 1: Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana



Modulo 1: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Modulo 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 24

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bicán R

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

