

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xextorian, Aldea Chuchucá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0038-43	FECHA:	28 de junio del 2024




Módulo 1: Foto1: Sustitución de lámina y capotes



Módulo 1: Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Módulo 1: Foto 3: Sustitución de plafonera, candelas por focos led y pintado de interiores del módulo.



Módulo 2: Foto 4: Sustitución de lámina, mantenimiento a puertas.



Módulo 2: Foto 5: Sustitución de pila de cemento, baranda y gradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estela Graue chinga

Firma y sello del Presidente de la DPE



Alexander...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

