


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xextorian, Aldea Chuchucá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0038-43	FECHA:	02 de julio del 2024



Módulo 1: Foto1: Sustitución de lámina y capotes



Módulo 1: Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Módulo 1: Foto 3: Mantenimiento a portón divisor de aulas.



Módulo 1: Foto 4: Sustitución de plafonera, candelas por focos led y pintado de interiores del módulo.




Módulo 2: Foto 5: Sustitución de pila de cemento.




Módulo 2: Foto 6: Gradas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estela Grave Chingo
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Rural



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xextorian, Aldea Chuchucá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0038-43	FECHA:	02 de julio del 2024



Módulo 2: Foto7: Mantenimiento a mingitorio



Módulo 2: Foto 8: Sustitución de torta de cemento por estancamiento de agua pluvial.



Módulo 2: Foto 9: Sustitución de lámina y mantenimiento a puertas de los servicios sanitarios.



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Estela Coarve Chingo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Alexander</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público Chuchucá, Zacualpa, Quiché.</p>
---	---