

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta , Aldea Churaxcho	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Churaxcho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0051-43	FECHA:	12 de junio del 2024



Foto1: Cambio de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de puertas de metal



Foto 3: Sustitucion de pila de cemento de dos labaderos



Foto 4: Suministro e instalaciòn de balcones de metal




Foto 5: Sustituciòn de lámparas tipo LED e instalaciones de unidades unidades de luz(incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observaciòn: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas con el número de hojas.

*Jesús A. Auyá*

Firma y sello del Presidente de la OEF



*B. B. B. B.*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

