

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta , Aldea Churaxcho	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Churaxcho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0051-43	FECHA:	16 de julio del 2024



Foto1: Cambio de lámina, por lámimna troquealada aluzinc calibre 26




Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 3: Sustitucion de pila de cemento de dos labaderos



Foto 4: Suministro e instalaciòn de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de lámparas tipo LED e instalaciones de unidades unidades de luz(incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)




Foto 6: Suministro e instalacion de deposito de 2,500 lts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.

Juan A. Arce

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro-Educativo Público

