

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIXOCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0124-43	FECHA:	22/08/2024



Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Módulo 1: Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventana



Módulo 2: Sustitución de piso por cerámico



Módulo 2: Sustitución de plancha de 3 hornillas




Módulo 3: Sustitución Inodoro




Módulo 3: Sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIXOCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0124-43	FECHA:	22/08/2024




Módulo 3: Sustitución de azulejo



Módulo 1,2 y 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

