



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VEGA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0125-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1 : MODULO 1: Reparación de bajada de agua pluvial



Foto 2. MODULO 1: Sustitución y Reparación de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 3. MODULO 2: Sustitución de lámparas por focos



Foto 4. MODULO 2: Reparación de tamacorrientes dobles



Foto 5. MODULO 2: Reparación de cabel eléctrico



Foto 6. MODULO 3: Sustitución e instalacion de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

