



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARRIQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0126-43	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 2: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

