

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | ZACUALPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ARRIQUIN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-04-0126-43 | FECHA: | 2/08/2024 |



Foto 1: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 2: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Patio, Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

