

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0129-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 7: Impermeabilización de losa con full crete



Foto 8: Reparación de pañuelos



Foto 9: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 11: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 12: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

C "SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0129-43	FECHA:	21/06/2024



Foto1: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 2: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 4"



Foto 3: Sustitución de bomba de agua




Foto 4: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 5: Sustitución de depósito de agua 1700 lt



Foto 6: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

