



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xicalcal, Zacualpa, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0131-43	FECHA:	25 de marzo del 2024



Foto 1: empiezan el desprendimiento de las laminas viejas



Foto 2: empiezan a limpiar el para luego pintar la estructura



Foto 3: estan limpiando para restaurar el material

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

