



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedras Blancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0132-43	FECHA:	15/03/2024




Módulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Módulo 2: Sustitución de piso de cemento líquido



Módulo 3: Sustitución de caja de registro




Módulo 3: Mantenimiento a estufa rural

Blank space for additional information or notes.

Blank space for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro de Mantenimiento Público
---	--

