

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SINACHÉ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0133-43	FECHA:	12/06/2024



FOTO NO. 1 Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina de aluzinc calibre 26




FOTO NO. 2 Módulo 1: Mantenimiento de estructura portante de metal



FOTO NO. 3 Módulo 1: levantado de mojinete



FOTO NO. 4 Modulo 1: Reparación de cableado electrico



FOTO NO. 5 MURO PERIMETRAL: Reparación de muro perimetral con tubo hg y electromalla





FOTO NO. 6 MURO PERIMETRAL: Reparación de muro perimetral con tubo hg y electromalla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

