



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SINACHÉ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0133-43	FECHA:	12/07/2024



FOTO NO. 1 Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina de aluzinc calibre 26



FOTO NO. 2 Módulo 1: Mantenimiento de estructura portante de metal



FOTO NO. 3 Módulo 1: levantado de mojinete



FOTO NO. 4 Modulo 1: Reparación de cableado electrico



FOTO NO. 5 MURO PERIMETRAL: Reparación de muro perimetral con tubo hg y electromalla



FOTO NO. 6 Pintura en muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Tomás Cosriguere</i> Firma y sello del Presidente de la OEP</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

