

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SINACHÉ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0133-43	FECHA:	26/08/2024



FOTO NO. 1 Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina de aluzinc calibre 26



FOTO NO. 2 Módulo 1: Mantenimiento de estructura portante de metal



FOTO NO. 3 Módulo 1: levantado de mojinete



FOTO NO. 4 Modulo 1: Reparación de cableado eléctrico



FOTO NO. 5 MURO PERIMETRAL: Reparación de muro perimetral con tubo hg y electromalla



FOTO NO. 6 Pintura de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Tomas Cos Riquial</i> Firma y sello del Presidente de la ASAMBA</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---