


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0134-43	FECHA:	18/03/2024



Módulo 3: Suministro de impermeabilizante para losa.




Módulo 3: Suministro e instalación balcones de hierro en ventana




Módulo 3: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Módulo 3: Sustitución de lavamanos e instalación de lavamanos.



Modulo 4. Sustitución de depósito de agua de 4700 lit



Modulo 4. Sustitución de accesorios inodoros y sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0134-43	FECHA:	18/03/2024



Módulo 1: Mantenimiento de puerta de gabetones.



Módulo 1: Mantenimiento a estufa rural, sustitución de plancha de metal, suministro e instalación de azulejo en estufa rural, y sustitución de chimenea de concreto.



Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de estructura de soporte de metal por metal y sustitución de capote lámina troquelada.



Módulo 1: Suministro e instalación balcones de hierro en ventana



Modulo 2. Suministro e instalación de hierro en ventana.



Modulo 2: Suministro y aplicación de pintura con muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y recalificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar







Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POTRERO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0134-43	FECHA:	18/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público