



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRAPICHITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0135-43	FECHA:	13/03/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina y estructura portante en el módulo 1



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto en el módulo 1



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico en módulo 2



Foto 4: Sustrucción de piso de concreto en modulo 3



Foto 5: Sustrucción de techo de servicios sanitarios en el módulo 4



Foto 6: Sustrucción de puertas de baños en módulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRAPICHITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0135-43	FECHA:	13/03/2024



Foto 7: Sustrucción de tazas para servicios sanitarios en módulo 4



Foto 8: sustitución de concreto de patio en módulo 4



Foto 9: pintura en muros exteriores e interiores en módulo 5




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público