



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUNAJA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0136-43	FECHA:	29/05/2024



Módulo 1: Mantenimiento de Estructura



Módulo 1: Sustitución de lamina a lamina Troquelada calibre 26



Módulo 2: Cambio de puertas en los baños.



Modulo 3: Sustitución de pila y sustitución de lamina en galera



Modulo 4: Suministro de Balcones a 2 aulas



Modulo 4: Suministro de valcones a 2 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felipa Ruiz Morente

Firma y sello del Presidente de la OPF



Algo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

