



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUCHUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0137-43	FECHA:	26/04/2024



Foto1: Dirección 100% terminado



Foto 2: corredor 100% terminado



Foto 3: techado de aula 100% terminado



Foto 4: aula 100% terminado



Foto 5: puertas de metal 100% terminado



Foto 6: techado de cocina 100% terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafael de la Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

