

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ SINACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0138-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Módulo 1: Sustitución de focos, sustitución de apagadores, sustitución de toma corrientes, repacación de cables eléctricos.




Foto 2: Módulo 2: Sustitución de focos, sustitución de apagadores, sustitución de toma corrientes, repacación de cables eléctricos.



Foto 3: Módulo 4: Sustitución de puertas, sustitución de lavamanos, sustitución mingitorios, sustitución de accesorios de inodoro, reparación de conductos de depósito de agua.



Foto 4: Módulo 4: Sustitución de puertas, sustitución de lavamanos, sustitución mingitorios, sustitución de accesorios de inodoro, reparación de conductos de depósito de agua.



Foto 5: Módulo 5 reparación de puertas, sustitución de inodoros, sustitución de accesorios de inodoro, sustitución de piso y azulejo.



Foto 6: Módulo 5: reparación de depósto de agua, instalación de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

