



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                 |                                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                          | MUNICIPIO:                     | Zacualpa            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1A 1-42 Zona 1      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-04-1328-43                   | FECHA:                         | 12 de junio de 2024 |



Foto1: Modulo 1 Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 2: Modulo 2 Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 3: Modulo 3 Instalacion de lamina troquelada aluzinc



Foto 4: Modulo 4 cambio de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al final de las hojas.

|  |  |
|--|--|
| <p>NCE</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> |
|--|--|

