

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TONALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-3539-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: Sustrucción de lavamanos.



Foto 8: Sustrucción de Chimenea.




Foto 9: Sustrucción de barandas de metal.




Foto 10: Mantenimiento de portones (lijado y aplicación de pintura.)



Foto 11: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 12: Aplicación de pinturas con muros interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Luis Azqui

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TONALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-3539-43	FECHA:	15/03/2024




Foto1: Fabricacion e intalación de puertas de metal



Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal (lijado, aplicación de pintura.)



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal.




Foto 4: Colocación de canales troquelado calibre 27.



Foto 5: Sustitución de vidrios




Foto 6: Mantenimiento a reposadera, Sustitución accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto.) y Sustitución de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Luis Arzu

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

