

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TONALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-3539-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Fabricación e instalación de puertas de metal




Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal (lijado, aplicación de pintura.)



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 4: Colocación de canales troquelado calibre 27.




Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Mantenimiento a reposadera, Sustitución accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto.) y Sustitución de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.F. DE PADRES DE FAMILIA: *Fidel Luis Ajoni*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público: *[Signature]*



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TONALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-3539-43	FECHA:	17/06/2024



Foto7: Sustitución de lavamanos.



Foto 8: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.




Foto 9: Sustitución de barandas de metal.








Foto 10: Mantenimiento de portones (lijado y aplicación de pintura.)



Foto 11: Aplicación de pinturas con muros interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Escolar Público