




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Pasojoc II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasojoc II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5824-43	FECHA:	22/05/2024




**Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26**




**Módulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal**



**Módulo 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada**







**Módulo 1: Sustitución de elementos de fijación**





**Modulo 1: fabricación de puerta de metal**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.










SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Pasojoc II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasojoc II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5824-43	FECHA:	22/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CEB		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Pasojoc II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasojoc II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5824-43	FECHA:	22/05/2024



Módulo 2: Mantenimiento a estufa rural




Módulo 2: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Módulo 2: Sustitución de chimenea de concreto



Módulo 2: Instalación de azulejo en estufa rural




Módulo 2: Sustitución de lavatrastos (Incluye mezcladora)




Módulo 3: Sustitución lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Pasojoc II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasojoc II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5824-43	FECHA:	22/05/2024




Módulo 3: Instalación de lavamanos



Módulo 3: Cambio de tapadera de sanitario



Módulo 3: Cambio de accesorio de sanitario



Módulo 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Módulo 5: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

