

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5826-43	FECHA:	12/06/2024



MÓDULO 1

Foto1: Sustitución de láminas por láminas troqueladas Aluzinc.



MÓDULO 1

Foto 2: Sustitución de estructuras de metal y ventanas.



MÓDULO 2

Foto 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios y sustitución de láminas por láminas troqueladas Aluzinc.



MÓDULO 2

Foto 4: Sustitución de inodoros.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

