

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5826-43	FECHA:	08/08/2024



Foto 1: Colocación de tubería para baños lavables



Foto 2: Cambio de puertas para los sanitarios



Foto 3: Cambio de lámina en aulas y dirección



Foto 4: Sustitución de marcos metálicos para ventanas



Foto 5: Instalación de biodigestor de 1300 litros

Foto 6:


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.R.E.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público