



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5826-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Colocación de sanitarios lavables



Foto 2: Colocación de puertas



Foto 3: Colocación de láminas aluzinc calibre 26



Foto 4: Colocación de marcos metálicos con sus respectivos vidrios en las ventanas



Foto 5: Cambio de vidrios dañados



Foto 6: Instalación de biodigestor de 1300 litros


Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público