

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PASOJOC III, ZACUALPA, QUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-6176-43	FECHA:	



Foto1: Modulo 1: Sustitución de Lámina y Capote.



Foto 2: Modulo 2: Sustitución de lámina en mal estado y capote.




Foto 3: Modulo 3: Instalación de ventanas y puerta para el aula.



Foto 4: Baños: Sustitución de lámina en baños e instalación de azulejo en paredes de los sanitarios y reparación de puertas de metal, lijado y pintado.




Foto 5: Mantenimiento de puertas, soldado, lijado y pintado.



Foto 6: Pintura en modulos, interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público