



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PASOJOC III, ZACUALPA, QUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-6176-43	FECHA:	



Foto 1: Modulo 1: DESINTALACION DE LAMINA



Foto 2: Modulo 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DEL TECHO, Y PUERTAS Y APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 3: modulo 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN TODOS LOS MODULOS



Foto 4: Baños: INSTALACION DE CERAMICO Y MANTENIMIENTO A PUERTAS



Foto 5: INSTALACION DE LAMINA



Foto 6:

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público