

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Clara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0001-45	FECHA:	8/08/2024




Foto1: Modulo 1 Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Modulo 1 Suministro e instalación de lavamanos




Foto 4: CANCHA Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 5: sustitucion de ventanas





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales con el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

