

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sotzil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0022-43	FECHA:	03/05/2024



FOTO 1: MODULO 1. SUSTITUCION DE TECHO, CAPOTES Y ELEMENTOS DE FIJACION



FOTO 2: MODULO 1. SUSTITUCION DE VIDRIOS.




FOTO 3. MODULO 1. SUSTITUCION DE PUERTAS.




FOTO 4: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--