

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sotzil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0022-43	FECHA:	01/10/2,024



FOTO 1: MODULO 1. SUSTITUCION DE TECHO, CAPOTES Y ELEMENTOS DE FIJACION



FOTO 2: MODULO 1. SUSTITUCION DE VIDRIOS.



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 4: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

